Obra superficial

El colapso de la vialidad fue ocasionado por un desperfecto en el desagüe



Las versiones

Gobierno de Morelos



Secretaría de Comunicaciones y Transportes



Fuente: Secretaría de Comunicaciónes y Transportes y gobierno de Morelos

© 2017 El Universal Online, S.A. de C.V.